Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Торжокская обувная фабрика»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех № 3 (швейный)					
Руководители					
1. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Мастер цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Вспомогательные рабочие					
3. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рабочие сдельщики					
6. Оператор конвейерной линии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7А(8А; 9А; 10А; 11А; 12А). Оператор швейного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13А(14А; 15А; 16А). Оператор швейного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17А(18А; 19А). Оператор швейного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20А(21А; 22А; 23А). Оператор швейного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24А(25А). Оператор швейного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26А(27А; 28А). Оператор швейного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29. Оператор швейного оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30А(31А; 32А; 33А; 34А; 35А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36А(37А; 38А; 39А; 40А; 41А;	Рекомендации по улучшению условий				

42А). Сборщик верха обуви	труда: не требуются				
43А(44А; 45А; 46А; 47А; 48А; 49А; 50А; 51А; 52А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53А(54А; 55А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
57. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Формовщик деталей и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
59. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
60. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
61А(62А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
63А(64А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65А(66А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67А(68А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
72А(73А; 74А; 75А; 76А; 77А; 78А; 79А; 80А). Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81А(82А; 83А; 84А; 85А). Сборщик деталей и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86. Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87. Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88. Приемщик деталей и изделий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 7					
Руководители					

89. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
90. Старший мастер цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91. Мастер цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Вспомогательные рабочие					
92А(93А; 94А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Старший слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99. Сливщик-разливщик-транспортировщик	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
100. Обувщик по ремонту обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Рабочие-сдельщики					
101. Сборщик верха обуви	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102А(103А). Формовщик деталей и изделий	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума.			
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
104. Вставщик деталей, изделий и фурнитуры	Химический: Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне	Уменьшение воздействия вредного фактора			

	выполнения работ.				
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
105А(106А). Затяжчик обуви	Химический: Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
107. Съемщик обуви с колодок	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
108А(109А; 110А). Сборщик обуви	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания	Снижение тяжести трудового процесса			

	оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.				
111А(112А; 113А). Сборщик обуви	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
114А(115А). Обрезчик материалов	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
116А(117А). Отделочник изделий, полуфабрикатов, материалов	Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
118А(119А). Отделочник изделий, полуфабрикатов, материа-	Химический: Химический: Использовать средства индивидуальной защиты	Уменьшение воздействия вредного фактора			

лов	органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.				
	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
120А(121А; 122А). Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Обувщик по ремонту обуви	Химический: Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
124. Обувщик по ремонту обуви	Химический: Химический: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Предусмотреть использование системы вентиляции в зоне выполнения работ.	Уменьшение воздействия вредного фактора			
125А(126А). Затяжчик обуви	Тяжесть: С целью снижения тяжести трудового процесса использовать правильное чередование режимов труда и отдыха для уменьшения производственного переутомления и создания оптимальных условий (регламентация внутрисменных режимов труда и отдыха для физического труда). Использовать средства механизации.	Снижение тяжести трудового процесса			
РМЦ					
127. Электрогазосварщик ручной сварки	Аэрозоли ПФД: Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенного уровня АПФД			
	Шум: Рекомендуется применение средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенного уровня шума.			

Дата составления: 23.07.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор		Винивитин А.И.	23.07.2021г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по вопросам ОТ и Э		Поварова Е.Н.	23.07.2021г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник производства		Терешина Е.С.	23.07.2021г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха № 3		Иванкова М.Н.	23.07.2021г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник цеха № 7		Федорова Т.А.	23.07.2021г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник РМЦ		Попов В.В.	23.07.2021г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5161		Малкин Сергей Николаевич	23.07.2021
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)